

LIGHT SW X IC SS

●ご注意


あらかじめ LIGHT SW X IC SSにはPE0.6号—200mが入力されています。PE0.6号—200mを巻く場合は、道糸入力が必要ありません。最初に電源OFFの状態で行ンテンション500g程度で巻けば、直ぐに使用できます。それ以外の場合は、糸のデータ入力を必ず行ってください。また修理の際やデータ再入力をご希望の場合には糸の号数と長さもお知らせ下さい。

●道糸入力の方法

- ① 道糸をレベルワインドに通してスプールに結んでください。

※スプール面での糸滑り防止のため必ずしっかりと糸を結んでください。

※PEラインを結ぶ際はスプールに5周程度巻いた上で、滑らないようにしっかりと結んでください。




- ② スイッチを押してカウンターを表示させてください。




- ③ 表示が 0.0 m のときに、スイッチを5秒間押してください。表示が P0.6^号 になります。

※ 3秒で表示が消えますがそのまま押し続けてください。5秒で P0.6^号 になります。



- ④ 設定したい道糸のパターンになるまでスイッチを押してください。

- ⑤ 設定したい道糸のパターンが表示されたらスイッチを 0.00 m になるまで押してください。



実際に釣りをする時と同じくらいのテンション (500g程度) をかけて道糸を巻きます。

※道糸は必ず10m以上巻いて下さい、10m以下では入力できません。

※道糸を巻くと、カウンターに巻いた糸の長さが表示されます。

- ⑥ 道糸を巻き終わったらスイッチを押してください。
(アラーム音が鳴り、表示が 0.0 m になれば完了です。)

